

QUESTIONNAIRE COMMUNAL

- **Nom de la commune** : BRUGES-CAPBIS-MIFAGET
- **Contacts** :

M. LESCLOUPE François, 1^{er} adjoint

Participait également à la réunion : M. E. RENARD (CCPN)

Téléphone mairie : 05.59.71.06.65

Nombre d'habitants sur la commune :

Population permanente :900 Hbts

Population saisonnière :Ø

- **Superficie de la commune** : 16,6 km²
- **Date de la réunion bureau d'études/Commune** : 24/02/2015

Nota : les annotations en rouge sont des compléments apportés après la réunion

URBANISME

Documents d'urbanisme en vigueur ou en projet : (PLU, PPRI, carte communale, zonage d'assainissement...):

- Pas de documents d'urbanisme

Projets d'urbanisation identifiés à court ou moyen termes (habitat, équipements publics). Préciser le nom de la zone, le nombre d'habitations prévues et la date de réalisation.

- Pas de projets d'urbanisme

Liste des futures zones d'extension industrielle ou artisanale. Préciser le nom de la zone, le type d'activité, ainsi que la date de construction. Joindre un plan de localisation au besoin.

- Pas de projets

ASSAINISSEMENT PLUVIAL (Réseaux et fossés)

Réseaux/fossés existants : plans existants (préciser le format dwg-shp-autres, gestionnaire CG, syndicat, etc.).

- Réseau sur le centre bourg. Envoyer plan du bourg à la mairie pour qu'ils y reportent le réseau.
- Un réseau pluvial sera posé d'ici deux ans dans les rue de la poste et de Lys.
- Il n'y a qu'un seul puisard situé sur Mifaget.

Ouvrages structurants ou particuliers : déversoirs d'orage, bassins, siphons, etc. (localisation, propriétaire, etc.) :

- ∅

Etudes antérieures relatives à l'assainissement pluvial :

- ∅

ASSAINISSEMENT PLUVIAL (Réseaux et fossés)

Problèmes avérés : type de problème, localisation, dates, dégâts, récurrence, photos/vidéo, repères d'inondation, explications, travaux réalisés ou envisagés, solutions possibles, etc.

- Ruissellement important le long de la route de Boala avec inondation de la maison en contre bas (maison Trébuquet).
- Importante arrivée d'eau par les fossés le long du chemin quartier Lacoustette. Un busage sous dimensionné fait déborder les fossés et inonde une maison et la place Saint-Jean.
- Ruissellement important à Capbis le long du fossé reliant le quartier Frère et le bourg de Capbis. Inondation d'une maison en bordure de la route d'Asson.

DONNEES PLUVIOMETRIQUES

Données pluviométriques disponibles sur la commune (pluviographe ou pluviomètre, privé ou public). Si oui, préciser les coordonnées du propriétaire ou du gestionnaire.

- La pluviométrie est enregistrée à la pisciculture GASSIE (maison Bétet).

RUISSEAUX et CANAUX

Problèmes avérés de débordements/inondations : type de problème, localisation, dates, dégâts, récurrence, etc.

- Les cours d'eau débordent par temps de pluie. Ancien camping a fermé pour inondation (étude hydraulique HEA)

HYDROGEOLOGIE

Liste des puits connus sur la commune (préciser nom du propriétaire et l'adresse) :

- Si besoin de puits contacter mairie.

Problèmes connus de résurgence de la nappe (préciser les secteurs) :

Etudes spécifiques d'infiltration des eaux pluviales (lotissements, voirie, ...) et ouvrages d'infiltration des eaux pluviales : bassins d'infiltration, puisards, noues, tranchées d'infiltration, chaussées réservoirs avec infiltration, ... (localisation, propriétaire) :

- Un puisard fonctionne mal ou n'est pas suffisant sur le bourg de Mifaget derrière l'église.

Données pédologiques : Ø

DOCUMENTS TOPOGRAPHIQUES

Plans topographiques disponibles : relevés pour travaux, lotissements, études, etc. :

- Récupérer les données topo auprès de la DDTM (cartes inondations)

SOUHAITS/ATTENTES DE LA COMMUNE

Préciser vos souhaits relatifs à la gestion des eaux pluviales (compétence, règles d'urbanisme, aménagements, entretien, etc.) :

Les enjeux principaux pour la commune sont les suivants :

- Problèmes de ruissellement importants route du Boala
- Problèmes de ruissellement des coteaux de Capbis
- **A terme, entretien régulier des fossés ?**

BILAN - SYNTHESE

RECAPITULATIF des DOCUMENTS A RECUPERER

- Plan topo auprès de la DDTM
- Envoyer plan de la commune pour que la mairie trace le réseau existant.
- Pluvio à la pisciculture.

ZONES A ENJEUX (Cf. plan)

- **Problèmes de ruissellement importants route du Boala**
- **Problèmes de ruissellement des coteaux de Capbis**

SUITES A DONNER

- Enquêtes terrain.