

QUESTIONNAIRE COMMUNAL

- **Nom de la commune** : ARROS DE NAY
- **Contacts** :

M. D'ARROS Gérard, maire

Participait également à la réunion : M. E. RENARD (CCPN)

Téléphone mairie : 05.59.71.23.16

Nombre d'habitants sur la commune :

Population permanente :850 Hbts (1200 Hbts pour 2020)

Population saisonnière :Ø

- **Superficie de la commune** : 13,5 km²
- **Date de la réunion bureau d'études/Commune** : 25/02/2015

Nota : les annotations en rouge sont des compléments apportés après la réunion

URBANISME

Documents d'urbanisme en vigueur ou en projet : (PLU, PPRI, carte communale, zonage d'assainissement...) :

- PLU en cours de révision.

Projets d'urbanisation identifiés à court ou moyen termes (habitat, équipements publics). Préciser le nom de la zone, le nombre d'habitations prévues et la date de réalisation.

- Les zones urbanisées vont changer par rapport au PLU actuel.
- L'urbanisation se fera dans la continuité du triangle que le bourg forme, entre les départementales D37 et D288

Liste des futures zones d'extension industrielle ou artisanale. Préciser le nom de la zone, le type d'activité, ainsi que la date de construction. Joindre un plan de localisation au besoin.

- Pas de projets

ASSAINISSEMENT PLUVIAL (Réseaux et fossés)

Réseaux/fossés existants : plans existants (préciser le format dwg-shp-autres, gestionnaire CG, syndicat, etc.).

- Réseau pluvial sur puisards. Envoyer plan zoomé sur le bourg à la commune pour qu'ils les placent.

Ouvrages structurants ou particuliers : déversoirs d'orage, bassins, siphons, etc. (localisation, propriétaire, etc.) :

- Ø

Etudes antérieures relatives à l'assainissement pluvial :

- Ø

ASSAINISSEMENT PLUVIAL (Réseaux et fossés)

Problèmes avérés : type de problème, localisation, dates, dégâts, récurrence, photos/vidéo, repères d'inondation, explications, travaux réalisés ou envisagés, solutions possibles, etc.

- Les grilles situées sur la D936, en bas des quartiers Le Petit Hameau et le Point de Vue, débordent lors des fortes pluies. Voir photo prise le jour de la visite.
- Les fossés ont du mal à couler rue de la Carrière (pas réussi à les trouver sur le plan).
- Puisards placés sur le point haut du chemin de Cardede, au point bas, les maisons sont inondées (à proximité du bourg).
- Maison inondée au croisement de la route de la Plantation et de la D936 à cause d'une buse sous-dimensionnée.

DONNEES PLUVIOMETRIQUES

Données pluviométriques disponibles sur la commune (pluviographe ou pluviomètre, privé ou public). Si oui, préciser les coordonnées du propriétaire ou du gestionnaire.

- Pas de données pluviométriques

RUISSEAUX et CANAUX

Problèmes avérés de débordements/inondations : type de problème, localisation, dates, dégâts, récurrence, etc.

- Le ruisseau le Luz déborde et inonde un chemin entre le quartier le Point de Vue et le Moun du Rey.
- Depuis la création du bassin écrêteur, le Luz déborde très peu.

HYDROGEOLOGIE**Liste des puits connus sur la commune (préciser nom du propriétaire et l'adresse) :**

- Nappe à 8m sur les coteaux.
- Nappe à 17m en bordure de la route de Pau (puits sec depuis la création de la gravière).

Problèmes connus de résurgence de la nappe (préciser les secteurs) :

Etudes spécifiques d'infiltration des eaux pluviales (lotissements, voirie, ...) et ouvrages d'infiltration des eaux pluviales : bassins d'infiltration, puisards, noues, tranchées d'infiltration, chaussées réservoirs avec infiltration, ... (localisation, propriétaire) :

Données pédologiques : Ø

DOCUMENTS TOPOGRAPHIQUES**Plans topographiques disponibles : relevés pour travaux, lotissements, études, etc. :**

- Pas de plan topo

SOUHAITS/ATTENTES DE LA COMMUNE

Préciser vos souhaits relatifs à la gestion des eaux pluviales (compétence, règles d'urbanisme, aménagements, entretien, etc.) :

Les enjeux principaux pour la commune sont les suivants :

- Résoudre les problèmes de pluvial le long de la D936 (route d'Oloron).
- **A terme, entretien régulier des fossés ?**

BILAN - SYNTHESE

RECAPITULATIF des DOCUMENTS A RECUPERER

- Envoyer zoom du Bourg à la commune pour qu'elle place les puisards.

ZONES A ENJEUX (Cf. plan)

- D936 route d'Oloron (problème de pluvial).
- Puisards mal positionnés chemin de Cardede.

SUITES A DONNER

- Enquêtes terrain, enquêtes auprès des riverains, topo