

QUESTIONNAIRE COMMUNAL

- **Nom de la commune** : MIREPEIX
- **Contacts** :

M. VIRTO Stéphane, maire

Participait également à la réunion : M. E. RENARD (CCPN)

Téléphone mairie : 05.59.61.11.59

Nombre d'habitants sur la commune :

Population permanente :1235 Hbts

Population saisonnière :Ø

- **Superficie de la commune** : 3,3 km²
- **Date de la réunion bureau d'études/Commune** : 25/02/2015

Nota : les annotations en rouge sont des compléments apportés après la réunion

URBANISME

Documents d'urbanisme en vigueur ou en projet : (PLU, PPRI, carte communale, zonage d'assainissement...) :

- Carte communale
- PLU en cours, sera terminé en fin d'année

Projets d'urbanisation identifiés à court ou moyen termes (habitat, équipements publics). Préciser le nom de la zone, le nombre d'habitations prévues et la date de réalisation.

- Zone d'urbanisme à venir placées sur le plan.
- La première zone qui sera urbanisée est située entre l'impasse Bellevue et la route de Lagos (problématique de pluvial à résoudre : que faire des eaux pluviales ?)

Liste des futures zones d'extension industrielle ou artisanale. Préciser le nom de la zone, le type d'activité, ainsi que la date de construction. Joindre un plan de localisation au besoin.

- Pas de projets

ASSAINISSEMENT PLUVIAL (Réseaux et fossés)

Réseaux/fossés existants : plans existants (préciser le format dwg-shp-autres, gestionnaire CG, syndicat, etc.).

- Réseau pluvial et fossés busés qui ramènent l'eau sur des puisards.
- Présence de deux conduites de diamètre important dont l'origine et la destination sont inconnus : une située au lotissement du Hameau (coule en permanence même par temps sec) et qui passe sous le canal, l'autre située impasse Bellevue.

Ouvrages structurants ou particuliers : déversoirs d'orage, bassins, siphons, etc. (localisation, propriétaire, etc.) :

- ∅

Etudes antérieures relatives à l'assainissement pluvial :

- ∅

ASSAINISSEMENT PLUVIAL (Réseaux et fossés)

Problèmes avérés : type de problème, localisation, dates, dégâts, récurrence, photos/vidéo, repères d'inondation, explications, travaux réalisés ou envisagés, solutions possibles, etc.

- Au croisement de la route de Lagos et de la voie ferrée, une maison au point bas de la route est inondée par les eaux de ruissellement.
- Au croisement de l'impasse du midi et de la voie ferrée, la voirie est inondée, l'eau rentre dans les cours.
- Le parking en bordure de la route de Lourdes (parcelle 404) est situé en contre bas, il est fréquemment inondé.
- Sur la route de Nay, les eaux de ruissellement de la route rentrent dans les cours des maisons (parcelles 1204, 1175 et 1079)
- Sur la route de Pau, les eaux de ruissellement de la route rentrent dans les cours des maisons (parcelles 964, 294 et 1148)
- Sur la rue Cami Bieilh, les eaux de ruissellement de la route rentrent dans les cours des maisons (parcelles 741, 975, 730 et 1133).

DONNEES PLUVIOMETRIQUES

Données pluviométriques disponibles sur la commune (pluviographe ou pluviomètre, privé ou public). Si oui, préciser les coordonnées du propriétaire ou du gestionnaire.

- Pas de données pluviométriques

RUISSEAUX et CANAUX

Problèmes avérés de débordements/inondations : type de problème, localisation, dates, dégâts, récurrence, etc.

- ∅

HYDROGEOLOGIE

Liste des puits connus sur la commune (préciser nom du propriétaire et l'adresse) :

- Nappe à 15-18m sur le Bourg sauf limite avec Nay ou la nappe est très haute.

Problèmes connus de résurgence de la nappe (préciser les secteurs) :

Etudes spécifiques d'infiltration des eaux pluviales (lotissements, voirie, ...) et ouvrages d'infiltration des eaux pluviales : bassins d'infiltration, puisards, noues, tranchées d'infiltration, chaussées réservoirs avec infiltration, ... (localisation, propriétaire) :

- Puisards ne fonctionnent pas bien dans le lotissement du hameau.

Données pédologiques : Ø

DOCUMENTS TOPOGRAPHIQUES

Plans topographiques disponibles : relevés pour travaux, lotissements, études, etc. :

- Pas de plan topo

SOUHAITS/ATTENTES DE LA COMMUNE

Préciser vos souhaits relatifs à la gestion des eaux pluviales (compétence, règles d'urbanisme, aménagements, entretien, etc.) :

Les enjeux principaux pour la commune sont les suivants :

- **Trouver l'exutoire et l'origine des deux conduites inconnues.**
- **Trouver solution pour le rejet des eaux pluviales du nouveau lotissement entre l'impasse Bellevue et la route de Lagos.**
- **A terme, entretien régulier des fossés ?**

BILAN - SYNTHESE

RECAPITULATIF des DOCUMENTS A RECUPERER

- La mairie souhaite que l'on prenne directement rendez-vous avec l'adjoint technique pour qu'il nous place les puisards et le réseau sur le plan m Mijares Francis (0621235803)

ZONES A ENJEUX (Cf. plan)

- Lotissement en construction (direction des eaux pluviales ?)
- Conduites inconnues
- Lotissement du hameau (puisards qui ne fonctionnent pas)
- Points bas sur les routes de Nay, de Lourdes et Cami Bieilh (inondation de maisons)

SUITES A DONNER

- Enquêtes terrain, enquêtes auprès des riverains, topo